



PT. RIKSA JAYA SWASTIKA
Safety Inspection And Certification

Office :
Purimas Regency Blok A2
No. 20 RT.02 RW.07 Bitungsari
Kec. Ciawi, Kab. Bogor

✉ rjs.riksajayaswastika@gmail.com
☎ (0251) 2001 003
📞 0822-4611-3462

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

No. : INSP- OMTI-1 / IX. /2025

Nama Perusahaan : PT. Diga Mitra Husada. - RS Harapan Sehati
Alamat : dl. Tegat Beriman No.9F Bgjong Baru,
Kec. Bgjong Sede, kab. Bogor.
Tanggal Pemeriksaan : 30 September 2025.

Data Obyek K3;

NO	PERALATAN	KAPASITAS	SERIAL NO.	KETERANGAN
1.	Instalasi Pengalut Petir.	1,93 Ω.	Elektrostatik.	Baik.
2.	Motor Diesel.	300 kVA.	442-901-909-948-949.	Baik.

Hasil pemeriksaan;

1. Instalasi Pengalut Petir.


- Air terminal dalam kondisi baik.
- Down conductor BC 70 mm² kondisi baik.
- Pengukuran nilai grounding dengan metode clamp on measurement 1,93 Ω.
- Rekomendasi :
 - membuat jalur kabel pengalut ke luar gedung
 - membuat box control (junction box / ground pit).


2. Motor Diesel.

- Engine dan generator dalam kondisi baik.
- Struktur pondasi, dumper & anchor bolt terpasang baik.
- Panel kontrol dan panel AMT dalam kondisi baik.
- Running test (tanpa beban).
 - Line - Neutral voltage : 218 V - balance.
 - Line - Line voltage : 378 V - balance.
 - Engine speed : 1500 rpm.
 - Coolant Temp. : < 50 °C.
 - Oil pressure : -.
- Grounding check 31,25 Ω (SNI max 5 Ω).
- Sound level check. 99 dB.
- Intensitas cahaya power / generator room 255 lux.
- Rekomendasi :
 - check lanjutan pada grounding system generator

Pemeriksa,
PT. Riksa Jaya Swastika

20/09 25.


Muhammad Rika



Pemilik/Penanggungjawab,





PT. RIKSA JAYA SWASTIKA
Safety Inspection And Certification

Office :
Purimas Regency Blok A2
No. 20 RT.02 RW.07 Bitungsari
Kec. Ciawi, Kab. Bogor

✉ rjs.riksajayaswastika@gmail.com
☎ (0251) 2001 003
📞 0822-4611-3462

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

No. : INSP- OMH-2 / 1x. /2025

Nama Perusahaan : PT. Diga Mitra Husada - RS Harapan Sehati
Alamat : Jl. Tegar Beriman NO. 8F Bojong Baru,
Kec. Bojonggede, Kab. Bogor.
Tanggal Pemeriksaan : 30 September 2025.

Data Obyek K3;

NO	PERALATAN	KAPASITAS	SERIAL NO.	KETERANGAN
1.	<u>Lift Perumpong</u>	<u>800 kg.</u>	<u>J460176701.</u>	<u>Baik.</u>
2.	<u>Lift Perumpong.</u>	<u>1125 kg.</u>	<u>J460176702.</u>	<u>Baik.</u>

Hasil pemeriksaan;

1. Visual inspection :

- kondisi mesin traksi dan belt car dalam kondisi baik.
- overspeed governor dan wire rope kondisi baik.
- Panel kontrol kondisi baik.
- Area top car baik.
- Area Pit baik, tidak ada gangguan air.


2. Safety Device Test :

- Door Interlock : berfungsi.
- Pit Switch : berfungsi.
- Trouvel Limit switch : berfungsi.

3. Rekomendasi :

- memasang kembali pit switch yang rusak
- mengedratkan APAR dekat pintu lift lantai paling atas.

Pemeriksa,
PT. Riksa Jaya Swastika

30/09/25.

Muhammad Richo.

INSPECTION

Pemilik/Penanggungjawab,